



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GÉNERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>Botija</u>		
FECHA DE RECOLECCION	<u>12/01/17</u>		
HORA: _____	MULA No.	<u>689686</u>	CISTERNA No: <u>657667</u>
CONDUCTOR: <u>Ruben Sanchez</u>	DESTINO: PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON		

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>1,000</u>	GALONES

[Signature]
#1-1-1

FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

[Signature]
17/01/17

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8562-2017

2. Fecha

13 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isia Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ Ruben Sanchez mula 689686 cisterna 657667

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

1000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

12 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

13 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 1000 galones Desechos líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporó en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verificó el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido concluido a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de

25. Fecha

13 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>T M F</u>		
FECHA DE RECOLECCION	<u>12/01/17</u>		
HORA:	MULA No.	<u>689686</u>	CISTERNA No: <u>657667</u>
CONDUCTOR:	<u>Ruber Sandoz</u>		
DESTINO:		PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON	

DESCRIPCION GENERALE DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>1,000</u>	GALONES

José Puente
17-1-17
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

Abel Estada
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

Olivero Dujell
17/01/17

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8563-2017

2. Fecha

13 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ Ruben Sanchez mula 689686 sistema 657667

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

1,000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

12 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

13 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller TMF

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 1,000 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completamente a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

13 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION punta Rincón

FECHA DE RECOLECCION 12/01/2017

HORA: _____ MULA No. 689686 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: R

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TEFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>2,000</u>	<u>GALONES</u>

[Signature] 12-01-16
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IASA

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

[Signature]
17/01/17

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :			No. C-8564-2017
2. Fecha		13 de enero de 2017	
Datos del Cliente (Generador)			
3. Cliente:		Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Punta Rincón)	
4. Tipo de Producto:		Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)	
5. Dirección del Generador		Donoso Colon, Entrando por Penonome	
6. Personal de Contacto o Responsable		José Puertas	
7. Teléfonos y Fax		275-9000/ 6785-0739	
8. E-mail		Puertas_jose@ilasacat.com	
Datos de la Instalación			
9. Instalación de Tratamiento:		Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)	
10. Autorización de la Instalación o Registro:		1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.	
11. Ubicación Física de la Planta		Isla Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.	
12. Encargado de Planta:		Williams Grand	
13. Encargado de Operación de Triturador		Luis Fuentes	
14. Transportista		STI/ Ruben Sanchez (cisterna 657667 mula 689686)	
Especificaciones y Características del Desecho			
15. Descripción del Producto		Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)	
16. Cantidad de Desechos Tratados		2,000 galones	
17. Fecha de Entrada a la Planta		12 de enero de 2017	
18. Fecha de tratamiento		13 de enero de 2017	
19. Tipo de Transporte		Terrestre	
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas		No aplica	
21. Características Físicas		Líquidos	
22. Ubicación Del Desecho.		Taller Punta Rincón	
23. Operaciones de Eliminación		Incineración	
24. Informe de Destrucción o Tratamiento			
Sobre la eliminación de 2,000 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Punta Rincón) y llevados a la planta para su disposición final. Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración. <u>Observación Adicional:</u> Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..			
24. Nombre		Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos	
25. Fecha		13 de enero de 2017	
26. Firma y Sello de Destrucción		 	

**SERVICIOS TECNOLOGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N°. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION TME

FECHA DE RECOLECCION 14/01/2017

HORA: _____ MULA N°. 689686 CISTERNA N°: 657667

CONDUCTOR: R. Sambo

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TEFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>1,000</u>	GALONES

16-1-17
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

STI
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

Oliver Aguilar
17/01/17

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8579-2017

2. Fecha

16 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STV Ruben Sanchez mule 689686 sistema 657667

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

1,000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

14 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

16 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller TMF

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 1,000 galones Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques sistemas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

16 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>Botito</u>
FECHA DE RECOLECCION	<u>14/01/2017</u>
HORA:	<u> </u> MULA No. <u>689686</u> - CISTERNA No: <u>647667</u>
CONDUCTOR:	<u> </u> DESTINO: PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>3,000</u>	GALONES

Jose Puente
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
HASA

Jose Lillo
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

Oliver Aguila
17/01/17

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:



No. C-8580-2017

2. Fecha

16 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grend

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/Ruben Sanchez mula 689686 cisterna 657667

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

3,000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

14 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

16 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 3,000 galones Desechos Líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

16 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>TMF</u>
FECHA DE RECOLECCION	<u>25/01/2017</u>
HORA:	<u> </u> MULA No. <u>689686</u> - CISTERNA No: <u>657667</u>
CONDUCTOR:	<u>Ruben Sanchez</u>
DESTINO:	PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>1,000</u>	GALONES

FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8639-2017

2. Fecha

26 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ Ruben Sanchez mula 689686 cisterna 657667

Especificaciones y Características del Desecho.

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

1,000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

25 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

66 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller TMF

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 1,000 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional.

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

26 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 DE INCINERACIÓN, S.A**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION Bolga

FECHA DE RECOLECCION 25/04/2017

HORA: _____ MULA No. 689686 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: Ruben Sanchez

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>2, 1018</u>	GALONES

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IASA

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

[Signature]

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:



No. C-8640-2017

2. Fecha

26 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ Ruben Sanchez mula 689686 cisterna 657667

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

2,000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

25 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

26 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 2,000 galones Desechos líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

*
 Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

26 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>Punta Rincón</u>
FECHA DE RECOLECCION	<u>25/04/2017</u>
HORA:	<u> </u> MULA No. <u>689686</u> - CISTERNA No: <u>657667</u>
CONDUCTOR:	<u>Ruben Zayas</u> DESTINO: PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>1000</u>	PALONES

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/G
HSA

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8641-2017

2. Fecha

26 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Punta Rincón)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ Ruben Sanchez (cisterna 657667 mula 689686)

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

1,000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

25 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

26 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Punta Rincón

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 1,000 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Punta Rincón) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

26 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción



**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION BOTIJA - EQUIPO PESADO

FECHA DE RECOLECCION 30-1-17

HORA: _____ MULA No. 689686 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: Ruben Sanchez

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERALE DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>4,000</u>	GALONES

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8664-2017

2. Fecha

31 de enero de 2017

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija/ equipo pesado)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@liasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ Ruben Sanchez (mula 689686 7 cisterna 657667)

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

4000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

31 de enero de 2017

18. Fecha de tratamiento

31 de enero de 2017

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija/ Equipo Pesado

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 4000 galones Desechos líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija/ Equipo Pesado) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

31 de enero de 2017

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 DE INCINERACIÓN, S. A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A.

REPORTE MENSUAL DE RECOLECCION DE ACEITES EN MINERA PANAMA, S.A (IIASA, S.A.)


Mes de Recolección: ENERO 2017

Proyecto: Mina de Cobre Panamá

Ubicación: Corregimientos de Coclé de Norte y San José Del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

Fecha de Recolección	Sitio de recolección	Cantidad de Desechos Líquidos	No. De Certificado de Disposición Final	Fecha
12/01/2017	TALLER BOTIJA	1,000 galones	C-8562-2017	13/01/2017
12/01/2017	TALLER TMF	1,000 galones	C-8563-2017	13/01/2017
12/01/2017	TALLER PUNTA RINCON	2,000 galones	C-8564-2017	13/01/2017
14/01/2017	TALLER TMF	1,000 galones	C-8579-2017	16/01/2017
14/01/2017	TALLER BOTIJA	3,000 galones	C-8580-2017	16/01/2017
25/01/2017	TALLER TMF	1,000 galones	C-8639-2017	26/01/2017
25/01/2017	TALLER BOTIJA	2,000 galones	C-8640-2017	26/01/2017
25/01/2017	TALLER PUNTA RINCON	1,000 galones	C-8641-2017	26/01/2017
30/01/2017	TALLER BOTIJA	4,000 galones	C-8664-2017	31/01/2017

ELABORADO POR:


ING. ANGELO LEE

Servicios Tecnológicos de Incineración

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S. A.